# VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

## Begagnad motorcykel

| Fabrikat/modell | | Årsmodell | Mätarställning | Reg. nummer |
|---|---|---|---|---|
| BMW S 1000 XR ABS | | 2018 | 6011 Mil | WOO723 |
| **Ramnummer** | **Första reg.datum** | **Senaste service** | **Datum** | **Mätarställning** |
| WB10D0305JZ472835 | 2018-06-16 | | 2026-03-30 | 6013 Mil |
| **Senaste besiktning** | **Nästa besiktning** | **Nästa service** | **Datum** | **Mätarställning** |
| 2026-03-23 | 2028-03-31 | | 2027-03-30 | 6990 Mil |
| **Antal nycklar** | **Lösa tillbehör / delar*** | | | **Lagerplats** |
| 2+2 | Pakethållare, Skylthållare, Väskbågar samt sidoväskor | | | D5 |
| **Förmedlings MC** | **Svensksåld** | **Pris** | | **Säljares initialer** |
| ✔ Ja ☐ Nej | ✔ Ja ☐ Nej | 119.900 kr | | SB |
| **Sitthöjd** | **Antal växlar** | **Tankvolym** | **Tjänstevikt** | **Effekt kW / hk (x 1,36)** | **Kreditspärr** |
| 840 mm | 6 | 20 L | 228 kg | 121 kW 164.5 hk | NEJ |

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

## Garantier

| Fabriks tom datum | SMR Garanti | eller mil | (1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån) |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ 12 ☐ 6 månader | Mil | |
| **Instrbok** / **Servicebok** | | eller mil | (300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån) |
| ✔ ☐ / ✔ Samma | ✔ 3 ☐ 1 månader | 300 Mil | |

## FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

| Pos | | System/komponent | Pos | | System/komponent |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **RAM** | **6** | | **KAROSSERI** |
| ✔ | 1.1 | Ram | ✔ | 6.1 | Tank |
| ✔ | 1.2 | Centralstöd | ✔ | 6.2 | Skärmar |
| ✔ | 1.3 | Sidostöd | ✔ | 6.3 | Vindruta |
| | 1.4 | Övrigt | ✔ | 6.4 | Kåpor |
| **2** | | **HJULSYSTEM** | | 6.5 | Packutrustning |
| ✔ | 2.1 | Däck fram 4,1 mm | ✔ | 6.6 | Sadel |
| | | Tryck 1,3 bar 2,5 Rek bar | ✔ | 6.7 | Fotpinnar |
| ✔ | 2.2 | Däck bak 6,2 mm | | 6.8 | Övrigt |
| | | Tryck 2,5 bar 2,9 Rek bar | **7** | | **EL & REGLAGE** |
| ✔ | 2.3 | Fälgar/ekrar | ✔ | 7.1 | Startmotor |
| ✔ | 2.4 | Stötdämpare | ✔ | 7.2 | Laddning |
| ✔ | 2.5 | Hjullager | ✔ | 7.3 | Batteri |
| ✔ | 2.6 | Framgaffel | ✔ | 7.4 | Backspeglar |
| ✔ | 2.7 | Svingarmslager | ✔ | 7.5 | Strålkastare |
| | 2.8 | Övrigt | ✔ | 7.6 | Signalanordning |
| **3** | | **DRIVSYSTEM** | ✔ | 7.7 | Körriktningsvisare |
| ✔ | 3.1 | Motor, missljud | ✔ | 7.8 | Stoppljus |
| ✔ | 3.2 | Bränslesystem | ✔ | 7.9 | Bakljus/skyltbelysn |
| ✔ | 3.3 | Avgassystem | ✔ | 7.10 | Reflexer |
| ✔ | 3.4 | Koppling | ✔ | 7.11 | Reglage el |
| ✔ | 3.5 | Kedja, drev, kardan | ✔ | 7.12 | Reglage mek |
| ✔ | 3.6 | Motor, läckage | ✔ | 7.13 | Reglage hyd |
| ✔ | 3.7 | Kylare | ✔ | 7.14 | Wires |
| ✔ | 3.8 | Växellåda | ✔ | 7.15 | Elkablar |
| ✔ | 3.9 | Övrigt, Oljenivå | | 7.16 | Övrigt |
| **4** | | **BROMSSYSTEM** | **8** | | **INSTRUMENTERING** |
| ✔ | 4.1 | Färdbroms fram 4,2 mm | ✔ | 8.1 | Hastighetsmätare |
| ✔ | 4.2 | Färdbroms bak 6,0 mm | ✔ | 8.2 | Varvräknare |
| ✔ | 4.3 | Bromsledningar | ✔ | 8.3 | Övriga instrument |
| | 4.4 | Övrigt | ✔ | 8.4 | Instrumentbelysning |
| **5** | | **STYRSYSTEM** | ✔ | 8.5 | Kontrollampor |
| ✔ | 5.1 | Styrlager | | 8.6 | Övrigt |
| ✔ | 5.2 | Gaffelkrona | **9** | | **Diagnostik** |
| ✔ | 5.3 | Styrstoppar | | 9.1 | Diagnos utförd |
| ✔ | 5.4 | Styrlås | **10** | | **Vätskor** |
| ✔ | 5.5 | Styre | ✔ | 10.1 | Bromsvätska 0 % |
| | 5.6 | Övrigt | | 10.2 | kopplingsvätska % |

Övriga upplysningar:

## AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

| Pos | Bedömning | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Märken på höger backspegel | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2025-05-06 C.B 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2024